


#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
1	63019	B2023NOV0017	Riapertura al transito strada comunale delle Salaiole	FI	Borgo San Lorenzo	G69J23001220002	762,50



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
2	63020	B2023NOV0018	Ripristino percorribilità strada vicinale Pulicciano loc. "Il Monte"	FI	Borgo San Lorenzo	G69J23001230002	427,00



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
3	63021	B2023NOV0019	Messa in sicurezza accesso pedonale tra Via dei Lastroni e la stazione ferroviaria di Ronta	FI	Borgo San Lorenzo	G69J23001220002	1.891,00



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
4	63022	B2023NOV0020	Messa in sicurezza provvisoria strada comunale di Marzano	FI	Borgo San Lorenzo	G67H23002440002	12.000,00



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
5	63023	B2023NOV0021	Ripristino copertura palazzina comunale Viale Giovanni XXIII	FI	Borgo San Lorenzo	G62F23000670002	14.999,70

			danneggiata a causa del forte vento				
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--




#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
6	63024	B2023NOV0022	Plesso scolastico scuola infanzia Aldo Moro - Intervento di manutenzione urgente	FI	Borgo San Lorenzo	G69I23001310002	21.716,00

			di porzione della copertura danneggiata a causa del forte vento				
--	--	--	---	--	--	--	--



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
7	63025	B2023NOV0023	Ripristino copertura palazzo comunale	FI	Borgo San Lorenzo	G62F23000660002	20.528,24



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
8	63026	B2023NOV0024	Plesso scolastico scuola infanzia Arcobaleno Via Caduti di Montelungo -	FI	Borgo San Lorenzo	G69I23001310002	17.568,00

			Intervento di manutenzione urgente di porzione della copertura				
--	--	--	--	--	--	--	--



#	ID	COD. REG.	DESCRIZIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CUP	IMPORTO SPESA €
9	63075	B2023NOV0073	Ripristino condizioni sicurezza viabilità zona Tintoria con rimozione di fango e	FI	Borgo San Lorenzo	G69J23001220002	27.426,08

			detriti dell'allagamento causato dall'esonazione del torrente Bosso e dall'occlusione con detriti del fosso di San Donnino				
--	--	--	---	--	--	--	--



